
■ Vaillant: Zusätzliche Sicherung der Abgasführung nötig!

Im Rahmen der regelmäßigen Produktüberprüfung nimmt Vaillant bei einem Zubehörteil von Gas-Heizgeräten der Typen ecoTEC und eco-Compact eine Sicherungsmaßnahme vor. Dabei wird eine Verschlusskappe der Abgasführung zusätzlich fixiert. Für einen einwandfreien und sicheren Betrieb des Geräts muss die Kappe den Abgasweg verschließen. Anderenfalls könnte es zum Austritt von Abgasen kommen.

Diese vorsorgliche und qualitätsverbessernde Maßnahme betrifft ausschließlich Abgasfüh-


rungen, die mit einem T-Stück versehen sind (siehe Foto). Betroffen sind Installationen aus den Baujahren 2001 bis 2003, die mit Vaillant-Heizgeräten der Bezeichnungen ecoTEC und ecoCompact verbunden sind. Das Unternehmen informiert(e) dazu in einem ersten Schritt über Anzeigen sowie im Internet (siehe Infos) die Öffentlichkeit und ersucht(e) Installateure und Rauchfangkehrer schriftlich um Unterstützung. Zusätzlich werden bekannte Kunden, die solche Geräte besitzen, direkt angeschrieben.

Die Firma Vaillant bittet Ihre Kunden zu prüfen, ob sie ein derartiges Heizgerät besitzen, das mit einer T-förmigen Abgasführung ausgerüstet ist. Sollte dies der Fall sein wird ersucht, die eigens eingerichtete kostenfreie Hotline 0800-20 81 30 zu kontaktieren.

In einem weiteren Schritt werden die Verschlusskappen der Geräte der betroffenen Kunden zusätzlich fixiert. Die Kosten der Aktion übernimmt Vaillant. ■

► Infos

Vaillant
Tel.: 0800-20 81 30
www.vaillant.at/sicherheit



Kunden, die Vaillant-Heizgeräte ecoTEC oder ecoCompact aus den Baujahren 2001 bis 2003 und mit dieser T-förmigen Abgasführung betreiben, sollen sich an Vaillant wenden